

รายงานผลสภาพปัญหาน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดน้ำเสีย  
ในเขตเทศบาลตำบลห้วยเหนียว ประจำปี 2562

แหล่งกำเนิดน้ำเสีย	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัด (ลบ.ม. / เดือน)	ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัด (ลบ.ม. / เดือน)
1. โรงงานเมโทรไฟเบอร์	3,000	2500
2. โรงงานวี อาร์ พี ฟู๊ด จำกัด	900	900
รวม	3,900	3,400